

# RISQUES LIÉS AU SCIAGE ET DECOUPAGE DES BLOCS BRUTS OU SEMI BRUTS

Risque de chutes par glissades sur sol mouillé lors des phases de manutention et risque de blessures corporelles lors des phases de sciage petites et grosses pièces

**MARBRERIE**



Recherche d'activités dangereuses :

Recherche de l'eau et mauvais  
Eclat de disque lors de

- Vous maintenez vos pieds sur le sol si vous devez évaluer les risques de glissades et vous évitez de travailler sur des surfaces mouillées ou glacées.
- Vous maintenez le système de coupe à l'arrêt pendant toute l'opération de coupe.
- Vous vérifiez l'état des disques et des outils avant de commencer le travail.
- Vous appliquez les bonnes pratiques (méthode de travail et utilisation de l'outillage)
- Vous changez systématiquement les disques dès le premier signal d'usure
- Vous signalez clairement l'arrêt d'urgence



**SPECIEMENT**